DocuSign Envelope ID: 28A20577-F8B4-4C1E-8DED-CD7572A8B9F2

ExxonMobil Exploração Brasil Ltda.
Rua Lauro Muller, 116, sala 3001 - Botafogo
CEP 22290-160 Rio de Janeiro/RJ/Brasil
Fone: 21 3986-0300

Carta EMEB nº 013/2021-28

Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 2021

Ao
Sindicato dos Armadores e das Indústrias de Pesca de Itajaí e Região - SINDIPI
Rua Lauro Muller, 386 - Centro – Itajaí/SC CEP: 88301-400

Assunto: **Comunicação de Início das Operações**

Referência: **Atividade de perfuração exploratória da ExxonMobil nos blocos BM-C-753, BM-C-789, BM-S-536, BM-S-647 e Titã, nas bacias de Campos e Santos (Licença nº 1601/2020)**

Prezado Sr.,

Informamos que a **ExxonMobil Exploração Brasil Ltda. (ExxonMobil)** recebeu, em 23 de dezembro de 2020, a licença ambiental para as atividades de perfuração marítima nos blocos BM-C-753, BM-C-789, BM-S-536, BM-S-647 e Titã nas bacias de Campos e Santos, a cerca de 192 quilômetros do município do Arraial do Cabo/RJ e profundidade variando entre 2.200 e 3.100 metros.

Serão perfurados 2 poços exploratórios, com duração de três meses cada um. Em janeiro de 2021, será iniciada a perfuração do primeiro poço na área do bloco BM-C-789 e na sequência será perfurado o poço exploratório no bloco Titã. A perfuração será realizada por meio do navio-sonda West Saturn e das embarcações de apoio Bram Búzios, Gemsbok e Normand Swift, que farão o percurso entre a base de apoio na Baía de Guanabara, em Niterói/RJ, e a área da atividade de perfuração.

Diante da pandemia de COVID-19, reforçamos que medidas sanitárias adicionais estão sendo adotadas para garantir a segurança dos tripulantes. As ações implementadas incluem o distanciamento social e anamnese pré-embarque, com o objetivo de restringir a circulação de pessoas, minimizar o risco de contaminação a bordo e a disseminação do vírus.

A **ExxonMobil** reafirma o compromisso de cumprir com rigor as normas sanitárias, ambientais e marítimas vigentes no país. Além disso, reforça a importância de todos respeitarem a zona de segurança de 500 metros ao redor da unidade de perfuração, visando minimizar o risco de colisão entre as embarcações de apoio e outros barcos, assim como permitir o livre trânsito em caso de emergência e promover a segurança dos trabalhadores envolvidos nas ações de resposta à emergência.

Todas as informações sobre a atividade de perfuração da **ExxonMobil** estão disponíveis no Boletim Informativo e qualquer contato pode ser feito, por meio dos canais:

- ExxonMobil - 0800 021 5405 ou blocos@exxonmobil.com

DocuSign Envelope ID: 28A20577-F8B4-4C1E-8DED-CD7572A8B9F2

ExxonMobil Exploração Brasil Ltda.
Rua Lauro Muller, 116, sala 3001 - Botafogo
CEP 22290-160 Rio de Janeiro/RJ/Brasil
Fone: 21 3986-0300

- IBAMA - Coordenação de Licenciamento Ambiental de Exploração de Petróleo e Gás (COEXP/CGMAC) - (21) 3077 4273 ou coexp.rj@ibama.gov.br
- Denúncias para a Linha Verde do IBAMA: 0800 61 80 80

Sem mais para o momento, ficamos à disposição para qualquer esclarecimento adicional.

Atenciosamente,

DocuSigned by:
A9964DB9ADC344E...

Robert Prueser
Diretor Vice-Presidente